

2.4. Formulación de Acciones

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO Subprograma 1.1 Conocimiento del riesgo por Incendios Estructural, UPZ Carvajal.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 1.1.1.	Elaborar diagnósticos sobre las causas de incendios estructurales en las zonas priorizadas de la localidad. UPZ Carvajal	
1. OBJETIVOS		
Desarrollar estudios y evaluaciones sobre las causas de los incendios en el barrio Carvajal y elaborar diagnósticos de los orígenes de las igniciones.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
En este sector de la localidad están en operación diferentes fábrica y bodegas las cuales almacenan en su interior material combustible (caucho, textil, plásticos, madera, etc.), al igual que líquidos inflamables y productos químicos en diferentes cantidades. Además, en el sector, hace falta instalar una red de hidrantes que permitan abastecer de manera ágil las máquinas de bomberos. La carencia de hidrantes pone en dificultad la labor de extinción de los incendios en el sector.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Implementar planes de emergencia; programar un plan de capacitación a la comunidad; realizar inspecciones técnicas a las empresas que lo soliciten; dar las recomendaciones adecuadas para que se produzca un buen funcionamiento ajustado a la prevención.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Escenario de Riesgo por Incendio estructural.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Conocimiento del riesgo asociado a incendio estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Población de la UPZ Carvajal.	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Cuatro años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: UAECOBB-ALCALDIA LOCAL-IDIGER.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: UAECOBB-SDIS-DEFENSA CIVIL-SDA-ALCALDIA LOCAL-IDIGER		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		

Documento del plan de emergencias desarrollado y el concepto técnico sobre la inspección realizada al establecimiento.

7. INDICADORES

Número de inspecciones programadas sobre número de inspecciones realizadas.

8. COSTO ESTIMADO

N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que ellas adelantan con el recurso humano de las instituciones.

Acción No. 1.1.2.		TITULO DE LA ACCIÓN Diseñar y/o actualizar medidas de mitigación en el sector de Carvajal.
1. OBJETIVOS		
Evaluar el sistema de protección contra incendios. Investigar si se han diseñado medios para mitigar las consecuencias de una conflagración al estar las personas expuestas a la amenaza de incendio.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
La exposición de las personas en un incendio produce daños de gran impacto (lesiones leves, lesiones graves o lesiones mortales). La anterior situación ocurre generalmente por inhalación de los productos de la combustión, generando diferentes efectos adversos en la salud de los individuos.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Evaluar la amenaza, si se tiene o no un sistema de protección contra incendios, o si existen medios para mitigar las consecuencias que genera la conflagración por estar expuestos directa o indirectamente a la amenaza.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Escenario de riesgo por Incendio Estructural.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Conocimiento del riesgo asociado a incendio estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Población de la UPZ Carvajal.	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Un año.

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: UAESCOBB-ALCALDIA LOCAL-IDIGER.
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: UAESCOBB-ALCALDIA LOCAL-IDIGER.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Elaborar un documento donde se hayan identificado las diferentes amenazas, y se proponga la implementación de un sistema de protección contra incendios acorde a los riesgos existentes en cada una de las empresas.
7. INDICADORES
Medidas estudiadas, sobre acciones de planes llevadas a cabo.
8. COSTO ESTIMADO
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que ellas adelantan con el recurso humano de las instituciones.

Acción No. 1.1.6.	TITULO DE LA ACCIÓN Diseñar y/o actualizar medidas para la reducción de incendios estructurales.
1. OBJETIVOS	
Crear un sistema de detección de incendios, acompañado de entrenamiento preventivo. Desarrollar un programa de ejercicios de simulación y simulacro con la comunidad y las empresas.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN.	
Teniendo en cuenta que en el barrio existe una mezcla de usos de suelos (mixtos). Una conflagración puede generar un gran traumatismo en la zona de impacto debido a que las personas que habitan el área se verán afectadas por lesiones, también se pueden generar explosiones, este incidente está en capacidad de desatar pérdidas humanas y económica según la magnitud del evento.	
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	

Diseñar un sistema de alerta temprana y un plan de entrenamiento para las comunidades. Estructurar y ejecutar programas que identifiquen el origen de los incendios en el barrio Carbajal.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Escenario de Riesgo por incendio estructural	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Conocimiento del riesgo asociado a incendio estructural	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Población de la UPZ Carvajal.	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy	4.3. Plazo: (periodo en años) 4 años
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: UAECOB-ALCALDIA LOCAL-IDIGER.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: UAECOB-DEFENSA CIVIL- ALCALDIA LOCAL-IDIGER		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Documento donde este plasmado e identificado el sistema de alerta temprano implementado por las diferentes empresas del sector.		
7. INDICADORES		
Documentos propuestos sobre documentos realizados		
8. COSTO ESTIMADO		
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que ellas adelantan con el recurso humano de las instituciones.		

Programa 2. Reducción del Riesgo.

Subprograma 2.1 Reducción del Riesgo por Incendio Estructural.

Son las medidas concretas que el Plan Local contempla para producir los resultados que el programa busca obtener y así cumplir los objetivos propuestos.

Se debe utilizar una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto anterior.

TITULO DE LA ACCIÓN		
2.1.1.	Capacitar la comunidad empresarial en las normas legales vigentes.	
1. OBJETIVOS		
Adelantar acciones que permitan implementar medidas para la reducción del riesgo por incendios estructurales, en la comunidad empresarial del sector.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
El riesgo se encuentra asociado con las amenazas presentes en las empresas. La vulnerabilidad de los bienes empresariales se presenta en la medida que entran en contacto con la conflagración debido a las falencias en reducción de los riesgos asociados.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Controlar los riesgos en tres casos. Primero, cumplir la normatividad NFPA 101. Segundo, aplicar métodos para la mitigación de la amenaza creando muros cortafuegos; utilizar material combustible ignífugo; colocar sistemas de detección y extinción de incendios. Tercero: adelantar y ejecutar planes de entrenamiento acompañados del cronograma.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Riesgo asociado a Incendio Estructural	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Reducción del Riesgo por Incendio Estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Comunidad de la UPZ Carvajal.	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Un año.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: UAECOB-ALCALDIA LOCAL		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: UACOB-ALCALDIA LOCAL-IDIGER.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Documento soporte de los planes y programas de capacitación y entrenamiento.		
7. INDICADORES		
Número de planes propuestos sobre número de planes ejecutados.		

8. COSTO ESTIMADO

N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que ellas adelantan con el recurso humano de las instituciones.

Acción No. 2.1.2.		TÍTULO DE LA ACCIÓN Institucionalización de jornadas de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
1. OBJETIVOS		
Realizar programas de inspecciones técnicas a las empresas que lo soliciten.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN.		
Teniendo en cuenta la legislación colombiana, asociada a la prevención y reducción del riesgo con incendios estructurales, es necesario adelantar el cumplimiento legal y normativo relacionado con el riesgo.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Ejecutar un programa de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Riesgo asociado a Incendio Estructural.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Reducción del Riesgo por Incendio Estructural	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Comunidad de la UPZ Carvajal	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Dos años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: ALCALDIA LOCAL, UAECOB.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: ALCALDIA LOCAL, UAECOB. IDIGER.		

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Planear y ejecutar las visitas, teniendo en cuenta las solicitudes programadas.
7. INDICADORES
Número de visitas programadas, sobre el número de visitas realizadas.
8. COSTO ESTIMADO
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que adelantan con el recurso humano de las instituciones.

Acción No. 2.1.3.	TITULO DE LA ACCIÓN	
	Requerir a las empresas la aplicación de la normatividad legal vigente para la prevención de incendios.	
1. OBJETIVOS		
Implementar acciones prospectivas de prevención, ejecutando en los grupos empresariales talleres de sensibilización para el conocimiento de la normatividad legal vigente relacionada con la gestión del riesgo asociada a incendio estructural.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
Teniendo en cuenta la legislación colombiana, asociada a la prevención y reducción del riesgo por incendios estructurales, es necesario adelantar el cumplimiento legal y normativo relacionado con el riesgo.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar programas de sensibilización a los empresarios sobre la aplicación de la normatividad legal vigente para la prevención de incendios.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo asociado a Incendio Estructural.	Reducción de Riesgo por Incendio Estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)

UPZ de Carvajal	Localidad de Kennedy	Dos años
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: UACOB, ALALDIA LOCAL		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: UACOB, IDIGER, ALALDIA LOCAL.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Evidencias que soportan el desarrollo de los programas de sensibilización sobre la normatividad legal vigente para la prevención de incendios.		
7. INDICADORES		
Número de programas de sensibilización proyectados, sobre número de programas ejecutados.		
8. COSTO ESTIMADO.		
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que adelantan con el recurso humano de las instituciones.		

Acción No. 2.1.6.	TITULO DE LA ACCIÓN Solicitar a las empresas mantenimiento de las instalaciones eléctricas, con personal idóneo, según el RETIE.
1. OBJETIVOS	
Exigir a los empresarios acciones prospectivas demandando el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, según el RETIE.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	
Debido a que en el barrio Carvajal existe una mezcla de usos de suelos, y la comunidad es poco consciente de la necesidad de mantener unas instalaciones eléctricas adecuadas a las actividades económicas desarrolladas en el sector, se hace necesario aplicar un plan acorde al RETIE.	
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	

Es responsabilidad de las empresas contratar personal idóneo para el mantenimiento de las redes eléctricas internas asociado a la prevención de incendios estructurales.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo asociado a Incendio Estructural.	Reducción de riesgo por incendio estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
UPZ de Carvajal	Localidad de Kennedy	Dos años
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
IDIGER, UAECOB.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
IDIGER, UAECOB, S.D.A		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Documento certificado del mantenimiento de las redes eléctricas internas.		
7. INDICADORES		
Mantenimientos programados, sobre mantenimientos realizados.		
8. COSTO ESTIMADO		
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que adelantan con el recurso humano de las instituciones.		

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 2.1.8.	TITULO DE LA ACCIÓN Exigir a las empresas la instalación de redes contra incendio para la reducción del riesgo.
1. OBJETIVOS	
Desarrollar acciones prospectivas exigiendo a las empresas la instalación de redes contra incendio acorde a la normatividad para reducir el riesgo.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	

Una conflagración puede causar pérdidas económicas a la empresa y pérdidas emocionales al afectar la comunidad, por tal razón, es indispensable trabajar en prevención del riesgo asociado a incendio estructural, cumpliendo con la instalación y mantenimiento de las redes contra incendio.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Aplicar la normatividad en seguridad contra incendio, acorde al riesgo presente en las diferentes unidades empresariales del sector.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo asociado a Incendio Estructural.	Reducción de riesgo por incendio estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
UPZ de Carvajal.	Localidad de Kennedy.	Tres años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
UAESCOBB-ALCALDIA LOCAL.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
UAESCOBB-ALCALDIA LOCAL-SECRETARÍA DE GOBIERNO.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Realizar una inspección técnica ocular para verificar la implementación, en las diferentes empresas, del sistema de redes contra incendio.		
7. INDICADORES		
Número de empresas para instalación de redes contra incendio, sobre el número de instalación realizadas.		
8. COSTO ESTIMADO		
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión del riesgo que adelantan con el recurso humano de las instituciones.		

Programa 3. Protección Financiera.

Subprograma 1. Protección Financiera por Incendio Estructural.

Son las medidas concretas que el Plan Local contempla para producir los resultados que el programa busca obtener y así cumplir los objetivos propuestos.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No 3.1.1.		TITULO DE LA ACCIÓN Incentivar a las empresas para que aseguren sus bienes con planes de protección contra incendio.
1. OBJETIVOS		
Inducir a las empresas para que afiancen sus bienes con seguros de protección contra incendio		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
La amenaza de conflagración en las empresas siempre estará presente, por lo tanto, la vulnerabilidad significativa o mínima de los bienes expuestos está asociada con la protección financiera de los patrimonios empresariales contra incendios porque ellos están expuestos directa o indirectamente a la amenaza.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar con las empresas un plan de incentivación para que aseguren sus bienes con planes de protección contra incendio.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo asociado a Incendio Estructural.	Protección Financiera por Incendio Estructural.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
UPZ de Carvajal.	Localidad de Kennedy	Tres años
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS-SECRETARIA DE GOBIERNO		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Lograr que 15 empresas, anualmente, aseguren sus bienes con planes de protección contra incendio.		

7. INDICADORES
Número de aseguramiento de bienes, sobre el número de empresas asegurada.
8. COSTO ESTIMADO
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión que adelantan con el recurso humano de las instituciones.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No 3.1.2.	TITULO DE LA ACCION Estimular a los propietarios de vivienda para que protejan sus bienes con pólizas de seguros contra incendio	
1. OBJETIVOS		
Inducir a los propietarios para que aseguren sus bienes con pólizas de protección contra incendio		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
La amenaza de conflagración en las propiedades de los habitantes siempre estará presente, por lo tanto, la vulnerabilidad significativa o mínima de los bienes expuestos está asociada con la protección financiera de los patrimonios familiares contra incendios debido a que ellos están expuestos directa o indirectamente a la amenaza.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar con los propietarios de vivienda, de la UPZ, un plan de incentivación para que aseguren sus bienes familiares implementando planes de protección contra incendio		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Riesgo asociado a Incendio Estructural.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Protección Financiera por Incendio Estructural	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: UPZ de Carvajal	4.2. Lugar de aplicación: Localidad de Kennedy	4.3. Plazo: (periodo en años) Cinco años

5. RESPONSABLES
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS.
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS- UAECOB.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Lograr que 10 familias, anualmente, aseguren sus bienes con planes de protección contra incendio.
7. INDICADORES
Número de aseguramiento de bienes familiares, sobre el número de viviendas aseguradas.
8. COSTO ESTIMADO
N.A Es una actividad misional de las entidades participantes, hace parte de la gestión que adelantan con el recurso humano de las instituciones.

**Programa 3. Preparativos para la respuesta.
Subprograma 1. Preparativo institucional para la respuesta en la localidad.**

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No 4.1.1.	TITULO DE LA ACCION Adelantar acompañamiento a la comunidad empresarial para la conformación de un Comité de Ayuda Mutua, CAM.
1. OBJETIVOS	
Inducir a las empresas para que conformen un Comité de Ayuda Mutua, CAM, con el fin de crear sinergias para la respuesta a emergencias y eventos no deseados y la reducción de la vulnerabilidad de incendios.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	

La amenaza de conflagración en las empresas siempre estará presente, por lo tanto, el grado de vulnerabilidad de los bienes empresariales está asociada con la protección mutua de los patrimonios empresariales por medio de Comité de Ayuda Mutua teniendo en cuenta que las empresas están expuestas directa o indirectamente a la amenaza de incendio.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Crear en la zona empresarial de la UPZ de Carvajal un Comité de Ayuda Mutua.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:

Riesgo asociado a Incendio Estructural.

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:

Preparativo para la respuesta.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA

4.1. Población objetivo:

UPZ de Carvajal

4.2. Lugar de aplicación:

Localidad de Kennedy

4.3. Plazo: (periodo en años)

Dos años

5. RESPONSABLES

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

IDIGER.

5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

IDIGER-ALCALDIA LOCAL.

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Creación de un CAM en la zona empresarial de Carvajal.

7. INDICADORES

CAM propuesto, sobre CAM creado.

8. COSTO ESTIMADO

N.A Es una actividad misional de IDIGER, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN

Acción No 4.1.6.

TITULO DE LA ACCION.

Realización de simulacros y simulaciones de evacuación.

1. OBJETIVOS

Con el fin de preparar a los trabajadores de las empresas en la respuesta ante una emergencia, incentivarlos a realizar prácticas de simulación y simulacros de evacuación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

La amenaza de conflagración en las empresas siempre estará presente, por lo tanto, la vulnerabilidad de las personas es tácita. Esta situación determina la importancia para que la entidad desarrolle prácticas de simulacro de evacuación dentro de un plan de control de emergencias.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Programar en el sector empresarial dos programas anuales de simulacros de evacuación.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:

Riesgo asociado a Incendio Estructural

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:

Preparativo Institucional Para la Respuesta

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA

4.1. Población objetivo:

UPZ de Carvajal

4.2. Lugar de aplicación:

Localidad de Kennedy

4.3. Plazo: (periodo en años)

Dos años.

5. RESPONSABLES

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:

IDIGER-ALCALDIA LOCAL.

5.2. Coordinación interinstitucional requerida:

IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Creación de simulacros para la respuesta.

7. INDICADORES

Dos simulacros programados por año / dos simulacros adelantados.

8. COSTO ESTIMADO

N.A Es una actividad misional de IDIGER, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No 4.1.7.	TITULO DE LA ACCION. Capacitación y entrenamiento a brigadistas en temas de atención a emergencias	
1. OBJETIVOS		
Teniendo en cuenta que las actividades humanas son vulnerables. Las empresas deben capacitar equipos de brigadistas dentro de un plan de control para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
En las actividades humanas, la amenaza de incendios, por lo general, estará presente, por lo tanto, la vulnerabilidad de las personas siempre es un riesgo latente. Esta situación desencadena emergencias y eventos de tipo antrópico o social. Por lo tanto, este fenómeno determina la preparación equipos de brigadistas con el fin de tener un control de los eventos de manera eficiente, eficaz y organiza a la respuesta a emergencia en la UPZ de Carvajal.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
La situación de vulnerabilidad de las personas determina la necesidad de preparar equipos de brigadistas de apoyo para la evacuación en caso de una respuesta a emergencia de incendio.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo asociado a Incendio Estructural	Preparativo Institucional Para la Respuesta	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
UPZ Carvajal	Localidad de Kennedy	Tres años
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC-UAECOBB.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Creación de equipos de brigadista para la respuesta a emergencias.		

7. INDICADORES
Tres equipos de brigadistas programados por año / Tres equipos de brigadistas creados por año.
8. COSTO ESTIMADO
N.A Es una actividad misional de IDIGER, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

Programa 1. Conocimiento del Riesgo

Subprograma 2. Conocimiento del Riesgo por Inundaciones.

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 1.2.1.	Evaluar las amenazas por inundaciones y/o encharcamiento en las zonas de las UPZ occidental de la localidad.
1. OBJETIVOS	
Evaluar el funcionamiento del sistema de drenaje de la cuenca del Tintal con el fin de mantener en funcionamiento el drenaje pluvial en el polígono asociado a inundaciones.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	
<p>En el periodo de lluvia conocido como fenómeno de la niña del año 2010-2011 se presentaron 2.615 eventos y emergencias por inundación asociado a la temporada de lluvia durante los meses de julio y diciembre. La mayor incidencia se originó por fenómenos de encharcamientos donde se reportaron 1014 eventos. Las localidades donde se presentaron inundaciones, con mayores afectaciones a la población y/o a la infraestructura urbana, fueron: Tunjuelito, Bosa y Kennedy. http://www.idiger.gov.co/rinundacion.</p> <p>En Kennedy la EAAB-ESP ha identificado sectores para rehabilitar las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, obras que mejoraran el sistema de drenaje de la localidad de Kennedy.</p> <p>Por otra parte, en el sector de Castilla se ha generado encharcamientos frecuentes relacionados con la entrega de las aguas lluvias al vallado de la Magdalena.</p> <p>Otro de los sectores que constantemente se encharca es el barrio El Amparo y La María. En el Amparo existe un sector, que, pese a que existen redes de alcantarillado pluvial, aun no se ha pavimentado, así como obras de construcción de la alameda que actualmente están a cargo del IDU y que una vez se ejecuten se habilitará el alcantarillado pluvial. Respecto al barrio La María, pese a tener redes de alcantarillado oficial, se han identificado actividades económicas que alteran el normal funcionamiento de este, tales como reciclaje, pollerías, venta de pescado en espacio público. Los comerciantes del sector depositan los residuos sólidos, producto de su actividad, en los sumideros afectando su funcionamiento.</p>	

Patio Bonito tiene un amplio sector comercial, que, pese a la reciente construcción de las seis fases de rehabilitación del alcantarillado pluvial y sanitario, se debilita su funcionamiento por la carga de grasas al sistema, arrojada por restaurantes del sector.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Crear un equipo de monitoreo y mantenimiento que controle el funcionamiento del sistema de drenaje de las aguas lluvias y de las aguas residuales en el territorio de la cuenca del Tintal.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Riesgo por inundación.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Conocimiento de riesgo por inundación
---	---

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA

4.1. Población objetivo: Localidades de Bosa, Kennedy y municipio de Soacha	4.2. Lugar de aplicación: Localidades de Bosa, Kennedy y municipio de Soacha	4.3. Plazo: (periodo en años) Un año.
---	--	---

5. RESPONSABLES

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
EAAB.

5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
EAAB-ALCALDIA LOCAL- IDIGER

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Identificación de los sectores con amenaza de inundación para realizar el mantenimiento y limpieza de canales, quebradas y sumideros del alcantarillado pluvial para reducir la amenaza de encharcamiento por inundación.

7. INDICADORES

Canales programados para limpieza/ canales con limpieza ejecutada.
Sumideros programados para mantenimiento/sumideros con mantenimiento ejecutados.
Convenio No. 9-07-30500-0804-2019.

8. COSTO ESTIMADO

Mantenimiento de sumideros: \$ 569.473.223 para las localidades de Bosa, Kennedy y municipio de Soacha
Mantenimiento de Canales y otras estructuras: \$ 6.879.232.370 para las localidades de Bosa, Kennedy y municipio de Soacha

TITULO DE LA ACCIÓN

Acción No. 1.2.3.

Diseñar medidas de mitigación, resiliencia y capacidades para la respuesta en condiciones de riesgo por inundaciones

1. OBJETIVOS		
Para preservar la vida y los bienes de los habitantes del sector, se diseñan medidas de mitigación y resiliencia para la recuperación de emergencias por encharcamiento e inundación en el sector.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
Teniendo en cuenta que las UPZ del Tintal Norte, Patio Bonito, Las Margaritas y Calandaima pertenecen a la cuenca del Tintal y se encuentran debajo de las cotas del río Bogotá, estos lugares son áreas propensas a inundaciones y encharcamientos. Por lo tanto, es necesario el diseño de medidas de mitigación y resiliencia que les permita a los habitantes recuperarse de las emergencias, http://www.idiger.gov.co/rinundacion .		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Diseñar medidas de mitigación y resiliencia por medio de programas de educación y limpieza del drenaje del sistema de aguas lluvias y el mantenimiento de la estructura de las aguas residuales generada por los negocios de los restaurantes del sector.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo por encharcamientos e inundación.	Conocimiento del riesgo por encharcamiento e inundación.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	Localidad de Kennedy.	Un año.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
EAAB-ESP		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
EAAB-ESP, ALCALDIA LOCAL-CLGR/CC, SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Programas de educación y socialización del buen uso y limpieza de sumideros del alcantarillado pluvial y las trampas de grasa de los restaurantes y negocios del sector de Patio Bonito.		
7. INDICADORES		
25 eventos pedagógicos programados / 25 eventos pedagógicos ejecutados. EAAB-ESP 2019		

605 convocados/605 participantes EAAB-ESP 2019

8. COSTO ESTIMADO

N/A Es una actividad misional de la EAAB-ESP hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN

Acción No. 1.2.4.

Crear, en el sector, un sistema de monitoreo de fenómenos meteorológicos asociados a inundaciones para mantener informada la comunidad, utilizando la información del Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co

1. OBJETIVOS

Socializar los sistemas de información a la comunidad del sector, utilizando la información del Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co. Teniendo en cuenta que las UPZ del Tintal Norte, Patio Bonito, Las Margaritas y Calandaima se encuentran debajo de las cotas del río Bogotá y son áreas con propensión a la inundación y al encharcamiento en temporadas de alta pluviosidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN

Los barrios de las UPZ Patio Bonito, El Tintal Norte, Las Margaritas y Calandaima están situados debajo de la cota del río Bogotá por lo tanto las poblaciones están expuestas a inundaciones debido a que la región corresponde al drenaje hídrico del occidente de la localidad de Kennedy asociado con las cuencas del Fucha, Tintal y Tunjuelo. En su geología este lugar está determinado hídricamente por la existencia de dos terrazas de niveles diferentes, de las cuales la más baja se conoce como el Tintal y forma parte del valle natural de inundación del río Bogotá, territorio que fue afectado por la inundación del 2011. Fuente: *Secretaría Distrital del Hábitat, dirección de mejoramiento integral. Subdirección de la coordinación del programa de mejoramiento integral de barrios. Caracterización Localidad de Kennedy UPZ de Patio Bonito, 2007.*

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Diseñar programa de vigías comunitarios para monitorear los fenómenos meteorológicos asociados a las inundaciones del sector utilizando el Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co.

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:

Riesgo por encharcamiento e Inundación.

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:

Conocimiento del riesgo por encharcamiento e Inundación.

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte	4.2. Lugar de aplicación: UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Dos años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: ALCALDIA LOCAL-EAAB-ESP - IDIGER.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: ALCALDIA LOCAL-EAAB-ESP-IDIGER-SDIS.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Diseñar programa de vigías comunitarios para monitorear los fenómenos meteorológicos. Utilizando la información del Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co .		
7. INDICADORES		
Diseño del programa / Diseño elaborado.		
8. COSTO ESTIMADO		
N/A Es una actividad misional de las entidades programadas, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.		

Programa 2. Reducción del Riesgo
Subprograma 2. Reducción del Riesgo por Inundación.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 2.2.1.	Construcción de obras de reducción de amenaza por inundaciones y/o avenidas torrenciales.	
1. OBJETIVOS		
Rehabilitar redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la localidad de Kennedy.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
<p>La localidad de Kennedy está ubicada en el área de prestación de servicio de la zona 5, se caracteriza por encontrarse en un sector urbanísticamente consolidado, donde predomina la existencia de redes de acueducto y alcantarillado cuya vida útil y capacidad de diseño ha llegado a su límite, un gran porcentaje de estas redes, presentan problemas estructurales, al igual que se encuentran en un diámetro menor y/o material diferente al que exige la norma actual de la empresa. El alcance del proyecto consiste en la optimización y renovación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial ubicadas en el sector de Kennedy, conforme a los números de diseño 32237 y 8058, producto entregado por la consultoría de diseño mediante el contrato 1-02-35100-0109-2013 que estructuró el proyecto en 48 etapas dentro del polígono comprendido entre "AV BOYACA (AK 72) / AV PRIMERA DE MAYO (AC 26 SUR) / AV VILLAVICENCIO (AC 43 SUR) / AGOBERTO MEJIA CIFUENTES (AK 80) / AV AMERICAS (AC 6)", y que define la necesidad de ajustarse a las normas vigentes de la EAB-ESP, mejorando las condiciones hidráulicas y de prestación de los servicios en el sector.</p>		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
<p>Contrato de Obra No. 1-01-35100-1138-2017 y Contrato de Interventoría No. 1-01-35100-1139-2017 de EAAB-ESP Construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de los sectores Avenida Poporo Quimbaya Etapa 1, Cervantes Etapa 21, Kennedy Oriental Etapa 22, Palmitas y Avenida Villavicencio en la localidad de Kennedy de la zona 5.</p>		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Riesgo por Inundación.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Reducción del Riesgo por Inundación.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Habitantes de Avenida Poporo Quimbaya Etapa 1, Cervantes Etapa 21, Kennedy Oriental Etapa 22, Palmitas y Avenida Villavicencio	4.2. Lugar de aplicación: Localidad e Kennedy	4.3. Plazo: (periodo en años) 2017-2019
5. RESPONSABLES		

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:
EAAB-ESP
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:
EAAB-ESP.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.
7. INDICADORES
7 kilómetros de alcantarillado sanitario y pluvial programados /7 kilómetros de alcantarillado sanitario y pluvial construido.
8. COSTO ESTIMADO
\$15.117.790.381

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 2.2.6.	Vigilar y controlar las acciones inadecuadas de la población en los canales y quebrada de la localidad, que amenaza el normal funcionamiento del cuerpo hídrico.
1. OBJETIVOS	
Controlar la indisciplina en el manejo adecuado de los residuos sólidos de los habitantes del sector ubicados cerca a los cuerpos de agua.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	
La localidad de Kennedy tiene sectores con actividad económica de reciclaje, cerca de los cuerpos de agua, donde algunos recicladores no organizados e indisciplinados realizan selección de material, acumulando los residuos no utilizados en las zmpas y cuerpos de agua. Por otra parte, existen sectores comerciales que generan residuos sólidos diarios y que entregan a personal ajeno al consorcio de aseo, exponiendo la localidad a depósito de residuos en las zmpas (zonas de manejo y preservación ambiental) de los cuerpos de agua. Finalmente, existe una cultura de entregar residuos de construcción a personal diferente del consorcio de aseo, quienes terminan depositando escombros en las zmpas.	
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	

Operativos y rondas frecuentes en sectores de puntos críticos ya identificados, tales como Canal 38, Canal 43 (Tintal 2) y canal Américas, entre otros.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Riesgo por Inundación.	Reducción del Riesgo por Inundación.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Permanente.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
Policía Nacional, Secretaria Distrital de Ambiente, Inspecciones de Policía.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
Policía Nacional, Secretaria Distrital de Ambiente, Inspecciones de Policía.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Control de conductas sociales.		
7. INDICADORES		
Convenio de limpieza y mantenimiento programado / convenio ejecutado.		
8. COSTO ESTIMADO		
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.		

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 2.2.8.	Adelantar programas de educación ambiental asociado con el territorio.
1. OBJETIVOS	
Implementar eventos pedagógicos de información, comunicación, sensibilización, capacitación y participación; para la sostenibilidad del sistema hídrico y sus ecosistemas asociados, en colegios y comunidades para la preservación de los cuerpos de agua del sector y la protección y	

recuperación de la estructura ecológica principal para transformarla en zonas de protección ambiental.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
<p>La intervención y relleno de los humedales por asentamientos humano afectaron la existencia de los espejos de agua que correspondía a los espacios de inundación natural de ríos y quebradas. Esta pérdida de la zona de manejo y protección ambiental ha conducido a la pérdida de calidad de vida de las personas, fauna y flora, propiciando la desaparición de cuerpos de agua y en algunos casos de pequeñas corrientías que permitía la comunicación de los acuíferos, perjudicando la estructura vegetal y a la comunidad del lugar.</p> <p>Se han presentado eventos de encharcamiento en el sector del humedal de Techo donde actualmente se encuentra construido el barrio Lagos de Castilla, desarrollo barrial no legalizado sin redes oficiales de alcantarillado, el acueducto lo factura de forma provisional, actualmente cursa acción popular.</p>		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar programas de educación ambiental asociado con el territorio y la protección y recuperación de la capa vegetal.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Reducción del Riesgo por Inundación.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes la localidad de Kennedy.	Localidad de Kennedy.	Permanente.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
SDA-ALCALDIALOCAL-EAAB-ESP		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
SDA-ALCALDIALOCAL-EAAB-ESP -CIUDAD LIMPIA.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Ejecutar acciones pedagógicas de educación ambiental.		
7. INDICADORES		
-3 eventos pedagógicos programados / 3 eventos pedagógicos ejecutados. EAAB-ESP.		
-101 convocados / 101 Participantes. EAAB-ESP.		

8. COSTO ESTIMADO

N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 2.2.9.	Intervenir las causas de la inundación reduciendo los riesgos por medio de acciones correctivas y prospectivas.	
1. OBJETIVOS		
Programar mantenimiento y limpieza de las plantas elevadoras de Fontibón y Gibraltar para mantener controlado los flujos de agua en temporada de lluvia.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
Debido a que la cota del sector occidental de la localidad se encuentra debajo del río Bogotá, causando procesos de reflujos en la región señalada. Las plantas elevadoras, por medio de bombas succionadoras, son las encargadas de recoger el agua de los canales de evacuación y verterla al río, manteniendo protegido el lugar de inundaciones en las temporadas de lluvia.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar programas de mantenimiento y limpieza de las plantas elevadoras de Fontibón y Gibraltar.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Reducción de Riesgo por Inundación	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Permanente.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
EAAB-ESP		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		

EAAB-ESP
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Limpieza y mantenimiento de las plantas elevadoras.
7. INDICADORES
Limpieza y mantenimiento programado / limpieza y mantenimiento ejecutado
8. COSTO ESTIMADO
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

Programa 3. Protección Financiera

Subprograma 2. Protección Financiera por Inundación

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 3.2.1.	Incentivar la constitución de pólizas de aseguramiento de vivienda.	
1. OBJETIVOS		
Incentivar la constitución de pólizas de aseguramiento de vivienda por inundación.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
La amenaza de inundación en las propiedades de los habitantes siempre estará presente, por lo tanto, la vulnerabilidad de los bienes expuestos está asociada con la protección financiera de los patrimonios familiares contra inundación debido a que ellos están expuestos directa o indirectamente a la amenaza.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar con los propietarios de vivienda, de las UPZ, un plan de incentivación para que aseguren sus bienes familiares implementando planes de protección contra incendio.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Reducción de Riesgo por Inundación.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)

Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Cinco años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: ALCALDIA LOCAL-ENTIDADES PRIVADAS		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Lograr que 10 familias, anualmente, aseguren sus bienes con planes de protección contra inundación.		
7. INDICADORES		
Número de aseguramiento de bienes familiares / número de viviendas aseguradas.		
8. COSTO ESTIMADO		
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.		

**Programa 4. Preparativos para la respuesta.
Subprograma 1. Preparativo institucional para la respuesta en la localidad.**

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 4.1.3.	Adecuación de albergues en la localidad
1. OBJETIVOS	
Evaluar los potenciales sitios de albergues temporales institucionales en parques, sede de juntas de acción comunal de las UPZ Las Margaritas, Calandaima, El Tintal Norte, Patio Bonito, en caso de una emergencia por inundación.	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN	
Debido a que la amenaza por inundación en las propiedades y habitantes de las UPZ de Las Margaritas, Calandaima, El Tintal Norte, Patio Bonito siempre estará presente la vulnerabilidad de las personas que habitan el sector, la ciudad debe tener preparada una respuesta institucional a una emergencia de inundación en el sector.	

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Evaluación de parques y salones comunales de los barrios del sector.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción: Escenario de Riesgo por Inundación.	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción: Preparativos Institucional para la respuesta.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo: Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte	4.2. Lugar de aplicación: UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	4.3. Plazo: (periodo en años) Un año.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: SDIS-CLGR/CC		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: SDIS-CLGR/CC.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Evaluación de 90% de salones comunales y parques.		
7. INDICADORES		
Evaluación de salones comunales y parques programados / evaluación ejecutada		
8. COSTO ESTIMADO		
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.		

TITULO DE LA ACCIÓN	
Acción No. 4.1.5.	Crear un sistema alerta temprana utilizando la información oficial del Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y la web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co para la toma de decisiones en la respuesta a emergencia.

1. OBJETIVOS		
Teniendo en cuenta la información que en tiempo real posee el SAB, www.idiger.gov.co y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co Organizar y socializar los sistemas de información a la comunidad utilizando la información hidrometeorológica del sector y se prepare para responder a una emergencia en temporada de lluvia.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
Los barrios de las UPZ Patio Bonito, El Tintal Norte, Las Margaritas y Calandaima están situados debajo de la cota del río Bogotá, debido a ese desnivel las poblaciones están expuestas a probables inundaciones debido a que el sector hace parte del drenaje hídrico del occidente de la localidad de Kennedy asociado con las cuencas del Fucha, Tintal y Tunjuelo.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Diseñar programa de vigías comunitarios para monitorear los fenómenos meteorológicos asociados a las inundaciones del sector utilizando el Sistema de Alerta de Bogotá, SAB, (www.idiger.gov.co) y página web de la EAAB-ESP www.acueducto.com.co .		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Preparativos Institucional para la respuesta.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Dos años.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC.		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC.		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		
Organizar un equipo de vecinos para monitorear los fenómenos meteorológicos asociados a las inundaciones.		
7. INDICADORES		
Programar la creación del equipo de monitoreo / Equipo de monitoreo social creado.		
8. COSTO ESTIMADO		

N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 4.1.6	Realización de simulacros y simulaciones de evacuación.	
1. OBJETIVOS		
Con el fin de preparar a los habitantes del sector en la respuesta ante una emergencia, incentivarlos a realizar prácticas de simulación y simulacros de evacuación.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
La amenaza de inundación en el sector es latente, en las temporadas de lluvia. La vulnerabilidad de las personas es tácita. Esta amenaza determina la importancia de adelantar ejercicios de simulacro de evacuación dentro de un plan de control de emergencias, por parte de los habitantes del sector.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Desarrollar ejercicios de simulacro de evacuación comunitaria dos veces al año, dentro de un plan de control de emergencias, por parte de los habitantes del sector.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Preparativos Institucional para la respuesta.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Dos año.
5. RESPONSABLES		
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC		
5.2. Coordinación interinstitucional requerida:		
IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC		
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS		

Dos simulacros comunitarios de evacuación.
7. INDICADORES
Dos simulacros programados / dos simulacros ejecutados.
8. COSTO ESTIMADO
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.

TITULO DE LA ACCIÓN		
Acción No. 4.1.7,	Capacitación y entrenamiento a brigadistas en temas de atención a emergencias.	
1. OBJETIVOS		
La amenaza por inundación en el sector occidental de la localidad es latente. Las comunidades del sector deben capacitar equipos de brigadistas dentro de un plan de control para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias a inundación.		
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN		
Teniendo en cuenta que los barrios de las UPZ Patio Bonito, El Tintal Norte, Las Margaritas y Calandaima están situados debajo de la cota del río Bogotá, Este desnivel geológico determina que las poblaciones estén expuestas a probables inundaciones porque el sector hace parte del drenaje hídrico del occidente de la localidad de Kennedy.		
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		
Preparar equipos de brigadistas de apoyo para la evacuación en caso de una respuesta a emergencia por inundación.		
3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene la acción:	3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del riesgo al cual corresponde la acción:	
Escenario de Riesgo por Inundación.	Preparativos Institucional para la respuesta.	
4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA		
4.1. Población objetivo:	4.2. Lugar de aplicación:	4.3. Plazo: (periodo en años)
Habitantes de las UPZ Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte.	UPZ de Las Margaritas, Patio Bonito, Calandaima y Tintal Norte de la Localidad de Kennedy.	Dos años.
5. RESPONSABLES		

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC.
5.2. Coordinación interinstitucional requerida: IDIGER-ALCALDIA LOCAL-CLGR-CC.
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Una brigada por año.
7. INDICADORES
Brigada programada por año / brigada creada por año.
8. COSTO ESTIMADO
N/A Es una actividad misional de las entidades, hace parte de la gestión que adelanta con el recurso humano de la institución.