Encuentro Distrital de brigadas CAM

29 de Junio del 2021

Ejercicio de control de incendios y rescate de victimas









Objetivo General

Fortalecer los Comités de Ayuda Mutua, CAM, a través de actividades prácticas que permitan mejorar su capacidad de coordinación y respuesta en caso de emergencia o desastre.









Objetivos específicos

Al finalizar esta capacitación los participantes estarán en capacidad de:

Definir el funcionamiento de un extintor de incendios

1 Identificar la importancia de la clasificación de extintores contra incendios









Zona Cerros Orientales





Igualdad









Slogan

Canción

Trova









Boletín del Sismo del 29 de junio de 2021 Falla frontal de la Cordillera Oriental RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA (RSNC)

Twitter: @sgcol

Facebook: Servicio Geológico Colombiano

29/06/2021 Hora Local



El sismo presentado generó afectación en varias edificaciones de la zona centro en la ciudad de Bogotá, incluido el edificio residencial Plaza del Río constituido por 13 pisos y un sótano, desarrollado en estructura dual (pórticos y muros), construido en el año 2006 y habitado por 138 familias.

El SDGRCC y Comunidad del sector requiere del apoyo de los CAM para realizar una evaluación estructural primaria en el edificio Residencial Plaza del Río.











El equipo CAM con todos sus elementos de protección personal y bioseguridad, se les asigna un edificio














El equipo CAM con todos sus elementos de protección personal y bioseguridad,





















Marcación de la caja

Información de peligros existentes

G/N

(GO o NO-GO)
G = Se puede entrar,
N = No entrar

de víctimas vivas rescatadas

IDENTIFICACION DEL GRUPO Fecha / hora de inicio Fecha / hora que terminó # víctimas muertas recuperadas

personas sin localizar ? ubicación de otras víctimas









Vemos humo en los corredores.

- •¿Cómo debemos entrar?
- •¿Podemos usar ascensores?













Llegamos al tercer piso y vemos que se está presentando un incendio en un apartamento. Al interior, hay una persona que está atrapada por una columna y no se puede desplazar. Además, se está produciendo un corto eléctrico en una lampara que está al lado de la persona atrapada. Al mismo tiempo, en la cocina, se está presentando un incendio debido a una olla con aceite que cayó al piso. Al fondo, hay un señor desmayado.








































- •¿Qué servicios públicos se deben cerrar/quitar?
- •¿Cómo estabilizamos a las personas afectadas y cómo notificamos/informamos sobre su estado?
- •¿De qué manera debemos ingresar a los lugares más oscuros del apartamento para realizar la búsqueda de otras posibles víctimas?
- •¿Cuáles son los lugares más comunes donde las personas se refugian?









Dudas o preguntas

















